

**Se refiere a:** Conexión incorrecta de la señal de encendido

No se debe conectar el cable de encendido a la bobina de encendido del lado de control de la bobina de ignición. Una conexión incorrecta puede causar daño del circuito electrónico y la pérdida de la garantía de fabricante.

Si el servicio de LPGTECH, revela daños causados por conexión incorrecta, las quejas no se considerarán.

Por favor, recuerde que el montaje correcto se muestra en diagrama de conexión añadido a cada kit de instalación.

Si tiene más preguntas, por favor póngase en contacto con el **servicio de asistencia técnica**:

**e-mail:** [help@lpgtech.pl](mailto:help@lpgtech.pl)

**tel.:** +48 85 734 13 58  
**mob.:** +48 502 447 473  
+48 502 447 470